

OBJETIVOS:


- Aprender a realizar soldaduras de estaño con hilos rígidos.
- Usar el soldador y distintas herramientas de taller.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Tijeras
- Alicates de corte
- Estaño
- Soldador
- Hilo rígido

PROCESO DE TRABAJO

- 1º. Cortar y estirar los distintos hilos a la distancia que se indica en el esquema, teniendo en cuenta a la hora de cortar que hay que estirarlos.
- 2º. Pelar los hilos y limpiar la zona a pelar.
- 3º. Estañar los puntos donde se realizaran las soldaduras. Debes usar una cantidad mínima de estaño.
- 4º. Soldar los hilos formando la figura del esquema.



OBJETIVOS:


- Aprender a realizar soldaduras de estaño con hilos rígidos.
- Usar el soldador y distintas herramientas de taller.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Tijeras
- Alicates de corte
- Estaño
- Soldador
- Hilo rígido

PROCESO DE TRABAJO

- 1º. Cortar y estirar los distintos hilos a la distancia que se indica en el esquema, teniendo en cuenta a la hora de cortar que hay que estirarlos.
- 2º. Pelar los hilos y limpiar la zona a pelar.
- 3º. Estañar los puntos donde se realizaran las soldaduras. Debes usar una cantidad mínima de estaño.
- 4º. Soldar los hilos formando la figura del esquema.



OBJETIVOS:


- Aprender a realizar soldaduras de estaño con hilos rígidos.
- Usar el soldador y distintas herramientas de taller.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Tijeras
- Alicates de corte
- Estaño
- Soldador
- Hilo rígido

PROCESO DE TRABAJO

- 1º. Cortar y estirar los distintos hilos a la distancia que se indica en el esquema, teniendo en cuenta a la hora de cortar que hay que estirarlos.
- 2º. Pelar los hilos y limpiar la zona a pelar.
- 3º. Estañar los puntos donde se realizaran las soldaduras. Debes usar una cantidad mínima de estaño.
- 4º. Soldar los hilos formando la figura del esquema.



OBJETIVOS:

- Aprender a realizar soldaduras de estaño con hilos rígidos.
- Usar el soldador y distintas herramientas de taller.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Tijeras
- Alicates de corte
- Estaño
- Soldador
- Hilo rígido

PROCESO DE TRABAJO

- 1º. Cortar y estirar los distintos hilos a la distancia que se indica en el esquema, teniendo en cuenta a la hora de cortar que hay que estirarlos.
- 2º. Pelar los hilos y limpiar la zona a pelar.
- 3º. Estañar los puntos donde se realizaran las soldaduras. Debes usar una cantidad mínima de estaño.
- 4º. Soldar los hilos formando la figura del esquema.

